

Uppmärksammade risker och brister Trygghetsvandring Djurås centrum 9 november 2021.  
Åtgärdslista med beskrivning på hur riskerna/bristerna hanteras. Listan kommer att uppdateras under 2022.

Uppdaterad 2022-03-08

<b>Djurås Torg och Fagervägen</b>	<b>Hantering</b>
Blinkande infoskylt, Djuråsskolan.	Åtgärdat.
7 stycken lamparmaturer lyser inte framför och bakom Kulturskolan.	Åtgärdat.
Väg från busshållplats E16 till cykelväg snöröjs inte på vintern.	Kommunens snöröjare uppmärksammas på problemet.
Vattensamling i viadukt under E16, blir sjö vid mycket nederbörd.	Åtgärdat, avloppsbrunnar har grävts fram och rensats.
Nyttillkommet klotter i viadukten under E16.	Samtal inletts med Trafikverket som ansvarar för viadukten.
Varningsskylt saknas för gångtrafikanter på centrumvägen vid Apoteket.	Åtgärdas samtidigt rondellen Centrumvägen - Fagervägen anläggs, klart sommaren 2022.
Varningsskylt saknas för förbipasserande från Solvägen mot Djursåsskolan.	Kommunen tar kontakt med trafikverket.
Motorvärmars Stolpe är påkörd och sned Coops parkering.	Kommunen informerat fastighetsägare.
Korsningen Centrumvägen - Fagervägen bakom Apoteket, många in- och utfarter. Saknas helt skyltar om väjningplikt.	Ett arbete är påbörjat med en plan för en liten rondell och avstängning av in- och utfarter, planen ska vara klar sommaren 2022.
Skyltar saknas för gång- och cykelbanor på Fagervägen.	Ingår också i planen som ska vara klar sommaren 2022, soffor kommer att ställas ut efter gång och cykelvägen.
Gatulamparmatur sned på Fagervägen.	Åtgärdas våren 2022.
Belysning saknas vid fasaden på Boulebanans lokal.	Arbetet påbörjat.
Många som passerar över Skogsvägen på väg till lekplats, övergångsställe saknas. Hög olycksrisk.	Passage, gång- och cykelväg längs med skogsvägen finns med i planen för 2022.
Vid övergången i rondellen vid Coop skymms sikt av buskar som är vildvuxna.	Buskarna planeras att klippas våren 2022.
Soptunna saknas vid grönområdet bakom Coop.	Åtgärdat.
Sly vid samma grönområde förhindrar insyn.	Åtgärdat.
Skylt Skogsvägen dålig, näst intill oläslig.	Åtgärdad, ny skylt.
Gatbelysning trasig Skogsvägen.	
<b>Lindberghallen</b>	<b>Hantering</b>
Stort problem med barn/ungdomar som springer över Rv70 vid kommunhuset - Lindberghallen.	Arbetet påbörjat med uppsättning av stängsel.
Allmänt mörkt på gästparkeringen vid Lindberghallen.	Arbete påbörjats med att öka ut belysning, klart under sommaren 2022.
Saknas staket mot järnvägen längs med S. Industrivägen.	Kontakt tas med Trafikverket av Samhällsbyggnadsavdelningen.
Trasig lampa gång- och cykelväg mot Lindberghallen från Djuråsskolan.	Åtgärdad.
Trasig lampa i tunnel under Rv70 bakom Himmilsgården.	
Trasig lampa mellan OKQ8 och Ica lastkaj.	Lagas samtidigt som gästparkeringens belysning uppdateras under våren 2022.
Mörkt på baksidan av Lindberghallen hörnet vid väntasalen. Armatur saknas.	
Trasig lampa (Glob) Lindberghallen mot järnvägen.	Åtgärdad.
Trasig lampa på S. Industrivägen mot järnvägen.	
Lutande anslagstavla vid OKQ8.	

En skylt parkering förbjuden sitter lågt.	Åtgärdas under våren 2022.
Järnvägsövergången vid OKQ8 saknas belysning, väldigt mörkt.	Kontakt tas med Trafikverket av Samhällsbyggnadsavdelningen.
<b>Djuråsskolan och bostadsområde intill</b>	
Siktröjning bör göras korsningen Lekvägen - Dalvägen.	Samhällsbyggnadsavdelningen kontaktar vägförening.
Skylt saknas om väjningsplikt Lekvägen - Färjbacksvägen.	Samhällsbyggnadsavdelningen kontaktar Trafikverket.
Busk längs gång- och cykelvägen mot bron bör röjas bort.	Röjs samtidigt som ravinen på andra sidan E16.
Obefintlig belysning på gång- och cykelvägen mellan rondellen Älrvägen och Bäckvägen.	Samhällsbyggnadsavdelningen undersöker möjlighet till lösning.
Björkar som börjar bli för stora och kanske dåliga på Flodvägen.	Samhällsbyggnads avdelningen undersöker trädens vitalitet.
Lekstuga i dåligt skick på lekplatsen Flodvägen.	Samhällsbyggnadsavdelning undersöker vem som äger lekstugan.
Grenar från träd skymmer gatubelysningen, Ävägen.	Samhällsbyggnadsavdelningen åtgärdar.